

职业卫生报告网上公开信息表

建设单位（用人单位）名称	永嘉县亿展钮扣饰品有限公司定期检测		
受检地址	永嘉县桥头镇谷联工业区	联系人	王或
项目名称	工作场所职业病危害因素定期检测报告		
项目组成员	陈滨生、孔阿富		
专业技术人员及建设单位陪同人			
类别	姓名	时间	建设单位（用人单位）陪同人
现场调查	陈滨生、孔阿富	2022.4.14	王或
现场采样/检测	陈滨生、孔阿富	2022.4.23-24	王或
影像资料			



3F 车间点油岗位



4F 车间点油岗位



5F 车间棒料岗位



永嘉县亿展钮扣饰品有限公司